



Peugeot 107 Filou

EZ 03/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 105.648km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 107 Filou [DE - LimS3 1.0 EU5, Filou, 2011 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF3PMCFB488634571	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 105.648km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	115	Heckklappe	-
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Außenspiegel teilweise lackiert
- Dynamische Stabilitätskontrolle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Servolenkung elektrisch
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Antischlupfregelung (ASR)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: schwarz
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten durchgefärbt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antischlupfregelung (ASR)

- Original Fahrzeug Farbe: NOIR CALDERA



Sonderausstattung

- Drehzahlmesser
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)