



Seat Ibiza Reference

EZ 05/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 187.901km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Reference [DE - LimS5 1.4 16V EU5, Reference, 2011 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ6JZCR079668	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 187.901km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 171.658km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)



(1 mm)

Kratzer,
Kerben



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	110	Heckklappe	105
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung defekt . Und ohne Schlüssel


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe:
PHANTOMSCHWARZ/UNIVERSO BLACK



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Klimaanlage | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad platzsparend |
| • Rücksitz geteilt | • Audiobedienung am Lenkrad |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.05.2012	7593	ADM00048	02	01	0063/05000	177
M1	AF		04034 - 04052		1893 - 1893	
VSSZ7726JZCR079988	3		1428 - 1439		001075 - 001075	
SEAT			00075			
BJ			0138	001520	001520	
SCCGGBX0			00880	00780		
SGNFM52TQ887MGGI			00880	00780		
IBIZA			078	03750	072	
SEAT (E)			01000	0530	005	
FZ 2 PERS BEF B. 8 SPL			175/70 R14 84T			
MEHRZWECKFAHRZEUG			175/70 R14 84T			
715/2007*892/2008F						
EURO5, F, P, C, M, N1						
BENZIN			E9*2001/118*0087*20			
0001	35F0	01390	04.10.2011	K	FB248396	
O 1: 1200 BIS 8% STEIG *ZUL GES GEW D ZUGES MAX 2526KG*						
WW.AHK.LT.EGTG*						

30.05.2012

30.08.2018

OBERBAYERSCHER KREIS
DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN

F 8248396

SEAT
SCCGGBX0
SCHNFMZTQ87MGGI
BJ
SEAT (E)
IBIZA
VSSZ7726JZCR079988
FZ 2 PERS BEF B. 8 SPL
MEHRZWECKFAHRZEUG
SCHWARZ
BENZIN
E9*2001/118*0087*20
04.10.2011

206709788



Aug 22 12
Aug 24 12
Aug 26 12

75a89b6
TFFB*2704

OBERBAYERSCHER KREIS
DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN

206709788



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer, Kerben)




Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)