



Volkswagen Bora Lim. Special

EZ 11/2002 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 252.084km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Bora Lim. Special		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1JZ3W356055	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 252.084km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.832km	Letzter Service am 04/2013
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2002	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 201g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(1 mm)

Vorne rechts



(1 mm)

Hinten links



-

Hinten rechts



-

Anderer Schaden

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Airbag Leuchte ist an.; Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Fensterheber Fahrertür defekt - Fenster schließt nicht. Heckdeckel öffnet nicht.

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Beta (Radio/Cassette) mit Bedienteil abnehmbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Chrom-Paket (1)
- Diebstahl-Warnanlage
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Paket Elektrik
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: schwarz
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe | • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Sensor Ölstandanzeige |
| • Sensor Ölstandanzeige | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sondermodell Special |
| • Stoßfänger lackiert | • Technik-Paket |
| • Wartung: Longlife-Service | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Batterie 60 Ah | • Einparkhilfe hinten |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Generator 90 A |
| • Getriebe Automatik - (4-Stufen) | • Getriebe Automatik - (4-Stufen) |
| • Getränkehalter vorn | • Kopf-Airbag-System (Sideguard) |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Mittelarmlehne | • Motor 1,6 Ltr. - 75 kW KAT (BFQ) |
| • Reifen 205/55 R16 ..W | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schiebedach elektrisch (Glas) |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Anderer Schaden): Reifen verschlissen



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)