



Opel Astra G Cabrio 1.6 16V

EZ 07/2001 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 182.039km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra G Cabrio 1.6 16V		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN W0L0TGF671B005042	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 182.039km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 126.470km	Letzter Service am 04/2019
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2001	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	205 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	210 	Heckklappe	130
Dach	160		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Cabrioverdeck öffnet nicht; Heckklappendämpfer defekt

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie 55 Ah
- Drehzahlmesser
- Generator 70 A
- Heckleuchten dunkel getönt
- Lenkgetriebe (Fabrikat: TRW, Generation 2)
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT (Z 16 XE / L91)
- Original Fahrzeug Farbe: Mirage MI2
- Scheibenbremse hinten
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Verdeckbetätigung elektrisch
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsanlage: Bosch
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 5-Gang - Sport
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen 195/60 R15 ..H
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem: Radio
- Reserverad in Fahrbereifung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrer­tür (Lackscha­den, Kratzer)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den)



Stoß­stange hin­ten (Lackscha­den, Kratzer)



Stoß­stange hin­ten (Lackscha­den, Kratzer)



Seiten­teil hin­ten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Riss/Bruch)