



Volkswagen Transporter FWD

EZ 07/2023 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 139.330km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7H6PX044895	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 139.330km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 139.329km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 197g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	285 
Seitenteil hinten links	285 	Seitenteil hinten rechts	295 
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.07.2023	0603	BXU907207	2	1	110/3250	182
N1		BB			4904-4904	1904-1904
VW1Z2Z7H6PX044895			4		1980-1980	1872-1872
VOLKSWAGEN, VW				100		
7J0				197	3000	3000
VGDNA300X0				1600	1625	
NNFD7FD7DV00116NVR24BKX2A30A				1600	1625	
				77	2833	70
TRANSPORTER				2500	750	3
VOLKSWAGEN-VW				205/65 R16C	107/105T	
Fz.z.GU.bef. b. 3,5 t				205/65 R16C	107/105T	
Van						
7/15/2007*2018/1832AR						
EURO6:WLTP:AR:P/VCi,N1 III, N2				21*2007/46*0130*50		
Diesel				15.11.2022	K	GV231209
0002	36AR	1968				
F.1/F.2+0 u. 7.2/B.2+0 b. Anhängelast						
s-Masse d. Zugkombination: 5300kg						
Bei werkseitig montierter AHK						
ESP m. spez. Fahrdyn. Stabi. Syst. Anh. Betr. 1.7						
mp. 100 km/h gem. 9. Ausn. VO z. STVO*Höhe bis 2298*vw AHK						
REGT*						

Formular für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs in Frankreich. Es enthält Felder für die Fahrzeugbeschreibung, die Zulassungsdauer und die Zulassungsart. Ein Stempel mit der Aufschrift "Zulassung" ist ebenfalls zu sehen.

Formular für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs in Deutschland. Es enthält Felder für die Fahrzeugbeschreibung, die Zulassungsdauer und die Zulassungsart. Ein Stempel mit der Aufschrift "Zulassung" ist ebenfalls zu sehen.

Formular für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs in Deutschland. Es enthält Felder für die Fahrzeugbeschreibung, die Zulassungsdauer und die Zulassungsart. Ein Stempel mit der Aufschrift "Zulassung" ist ebenfalls zu sehen.

Formular für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs in Deutschland. Es enthält Felder für die Fahrzeugbeschreibung, die Zulassungsdauer und die Zulassungsart. Ein Stempel mit der Aufschrift "Zulassung" ist ebenfalls zu sehen.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)