



BMW 218 i Advantage

EZ 01/2016 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 167.556km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 i Advantage [DE - Van5 218i EU6, Advantage (11.2015->), 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WBA2A31020V415665	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.556km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 34.073km	Letzter Service am 11/2017
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	80	Heckklappe	90
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: Fahrzeug stottert beim Start und Gasannahme. Soll an dem Steuergerät der Anhängerkupplung (Nachrüstung Westfalia) liegen ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar

- | | |
|---|---|
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Seitenairbag hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Tagfahrlicht LED |
| • Uni-Lackierung | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Auspuffblenden verchromt |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Blinkleuchten LED |
| • Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent) | |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Business-Paket | • Nebelscheinwerfer |
| • Sitze hinten mechanisch verstellbar | • Navigationssystem: Navigation (USB) |
| • Sitzheizung vorn | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













28.01.2016	0005	BMW001451	02	01	0100/04400	205
M1	AC		04342		1800	
WBA2A31020V415665	5		1555		01435	
BMW				00075		
UKL-L			0119	001910	001910	
2A31			01015	00930		
3A1500C0			01015	00930		
			077	03300	069	
218i Active Tourer			01300	0695	005	
BAYER MOT.WERKE-BMW			205/80 R18 92V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/80 R18 92V			
Kombilimousine						
715/2007**2015/45W			SCHWARZ		9	
EURO6,W,PVC; M, N1 I			e1*2007/46*0371*21			
Benzin			29.09.2015	K	EN085557	
0001	36W0	01499				
F.1/F.2: 1985 B.ANHANGEBETRIEB*7.2/8.2: 1040 B.ANHANGEBETRIE						
B*WWW.AHK LT. EGTG *						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)