



Skoda Octavia Ambition

EZ 03/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 105.662km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Ambition [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Ambition Green tec, 2013 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN TMBAB7NE3D0009034	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 105.662km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.879km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer			Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	105	Heckklappe	220 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachantenne
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn

• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (4-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Maxi-DOT Display	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole	• Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS
• Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Tagfahrlicht abschaltbar	• Türen mit Warnleuchte
• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türscheiben, Seiten- und Heckscheibe getönt (3,15 mm)	• Verglasung getönt
• Verzurösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Sitzheizung vorn
• Wendematte Gepäckraum	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











25.03.2013

STADT BREMERHAVEN
BÜRGER-U. ORDNUNGSAMT
27576 BREMERHAVEN
I.A.

27576 Bremerhaven
Landkreis Osterholz
Der Landrat
In Auftrag

EE297686

SKODA
SE
ACUJZAKG
NFM6FM6AJ0095IVLZ
DCTAVIA
SKODA (CZ)
B004
TMBAB7NE3D000Y034
MI
Fz. z. Pers. bef. B. 8 Sp1
Linsuline

SE2305 9P9PHA 1562429
CUT 001169 EE297686

ANERKANNTE WEGFAHRSPERRE
GEMÄSS AIT/TUV

1197
Benzin
11182007/48*0243*01
7.02.2013

Service-Nachweis

Datum: 08.12.15

km-Stand: 100879

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel
- Motoröl für das Service-Intervall Oils verwendet
- Inspektions-Service
- Intervall-Service
- Karosserie auf Lackrisiken geprüft
- Bremsflüssigkeitswechsel
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service
- Kraftstofffilterwechsel
- Zündkerzenwechsel
- Luftfilterwechsel
- Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Betrieb
- Zahlstufenwechsel
- Zahlstufen- und Spannscheibenwechsel
- Halber-Rupplung-Ölwechsel
- Paralleler-Dichtungswechsel

SKODA

1 Jahr
Mobilitätsgarantie
TWS 115 TWS 130W N 24
1/6.503.362

Nächster Inspektions-/Intervall-Service
km-Stand: 110000
Datum: 10.02.16

Service-Nachweis

Datum: 14.09.24 km-Stand: 94009

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒
- Bremsflüssigkeitswechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☐
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündfilterwechsel ☒
- Luftfiltereinsatzwechsel ☒
- Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒
- Halbes-Kuppelungs-Ölwechsel ☒
- Pumpenöl: Dichtungsmittelwechsel ☒

Stempel des SKODA Servicepartners:

SKODA
1 Jahr Mobilitätsgarantie
TÜV ADTWS 1000000
1/6.056.880

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 100000 Datum: 14.09.25

Gegeben: Hand + Poliermittel

Benötigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die angegebenen Bedingungen erfüllt wurden. Sonst wird die Mobilitätsgarantie nicht aktiviert. Benötigen Sie die Unversehrtheit des Kraftwagenschutzes der Passagiere bzw. von deren Leben, wenn Sie es über keine Unfall- oder Leber-Strafe.

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: 311855 Datum: 03.02.17

Bemerkungen: Passanten Schutz Aktivierung
1. mal zurück gesetzt
Motorhaube Nicht in 2 Stk. ersetzt mit
2 Bl.-Stellenelemente ers.

Stempel des SKODA Servicepartners:

SKODA
Schmidt + Koch GmbH
Steinertengraben 122
27076 Bremerhaven
T 0471 3141
www.schmidt-und-koch.de
HR-Nr. 5387000

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: 3403 Datum: 24.01.13

Bemerkungen: Aktion 7059

Stempel des SKODA Servicepartners:

SKODA
Schmidt + Koch GmbH
Steinertengraben 122
27076 Bremerhaven
T 0471 3141
www.schmidt-und-koch.de
HR-Nr. 5387000

km-Stand: 15640 Datum: 20.01.15

Bemerkungen: Aktion 5514

Stempel des SKODA Servicepartners:

SKODA
Schmidt + Koch GmbH
Steinertengraben 122
27076 Bremerhaven
T 0471 3141
www.schmidt-und-koch.de
HR-Nr. 5387000

Fahrzeugdaten

Typenbezeichnung: TRABANT 7NE300009034 C-JZR

SE3305 OCT LIM AMG

MYF LF9E-9P9P HA 77AW CJZA

EOA 1D0 5R0 5R0 1KD 6FF 1A2 3FA
1N3 1N4 1H7 4UP 4R4 3N2 30N 3Y3
4A3 02H 005 016 80U 4AK 8RM
780 10A 09L 8X0 4A3 8D1 792 090
3L3 9PS 01A 7X1 9W0 8WB 127 3GA
7AA 001 L02 7P4 F0A 350 2UA

Stempel des SKODA Servicepartners:

SKODA
Schmidt + Koch GmbH
Steinertengraben 122
27076 Bremerhaven
T 0471 3141
www.schmidt-und-koch.de
HR-Nr. 5387000

25.03.13



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)




Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)