



Volkswagen Transporter Multivan Highline 4Motion

EZ 05/2015 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 230.645km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Highline 4Motion [DE - Bs5 2.0 BiTDI 4Motion EU5, Multivan Highline, 2009 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZFH067785	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 230.645km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 187.793km	Letzter Service am 01/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 232g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts




Kerben,
Kratzer Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	128
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armaturentafel Komfort
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Chrom-Paket
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausführung: Highline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag: Teppich
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

• Karosserie/Aufbau: Bus	• Karosserievariante: Normaldach
• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)	• Kühlergrill mit Chromleiste und Chromspange
• Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl	• Leuchtweitenregelung
• Make-up-Spiegel links beleuchtet	• Make-up-Spiegel rechts beleuchtet
• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multifunktionstisch	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Original Fahrzeug Farbe: SAMOA/DARK WOOD	• Radstand 3000 mm
• Regensensor	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwaschdüsen beheizt
• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch	• Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum	• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder	• Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zul. Gesamtgewicht 3,08 t	• Zuziehhilfe Schiebetür links
• Zuziehhilfe Schiebetür rechts	• Zuziehhilfe für Heckklappe



Sonderausstattung

• 2. Batterie	• 2. Batterie
• 2. Batterie 80 Ah	• Anzeige für Waschwasserstand
• Audio-Navigationssystem RNS 510 DAB	• Ausstattungspaket Licht + Sicht
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	• Bi-Xenon-Scheinwerfer
• Dynamik-Fahrwerk	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Lackierung: Perleffekt-Lackierung	• Lenkrad mit Multifunktion (Radio und Handy)
• Leuchtweitenregelung	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente	• Multimediabuchse AUX-IN
• Raucher-Paket	• Regensensor

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschdüsen beheizt |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für
Waschwasserstand | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter | • Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht |
| • Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Premium Light) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zusatzheizung (Warmwasser) mit Fernbedienung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)