



Mercedes-Benz C 250 CGI BlueEfficiency

EZ 11/2012 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 161.311km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 86***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 250 CGI BlueEfficiency [DE - Cp2 C 250 CGI EU5, BlueEfficiency, 2011 - 2015]		
Kategorie Coupé	FIN WDD2043471G042318	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 161.311km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 159.571km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	450 
Motorhaube	105	Heckklappe	135
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knartschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Heckscheibe heizbar, Antenne integriert
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruckwarner
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Karosserie: 2-türig
- Motor 1,8 Ltr. - 150 kW CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Start/Stop-Anlage | • Tempomat |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Heckleuchten LED | • Nebelscheinwerfer |
| • Getriebe Automatik - (7-Stufen) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • AMG-Optic-/Styling-Paket 1 | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Innenhimmel schwarz |
| • PRE-SAFE-System | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Spiegel-Paket | • Sport-Paket (AMG / AMG-Line) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Metallic-Lackierung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Sitzheizung vorn | • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND |
| • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | • Tagfahrlicht LED |
| • Parameterlenkung | • Sport-Fahrwerk |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kerben)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Schweller links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)