



Audi A6 Avant

EZ 12/2006 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 331.276km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 2.7 TDI EU4, Avant quattro DPF, 2006 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4F37N078413	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 331.276km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.698 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 328.478km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2006	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 226g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Drei Felgen verkratzt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	290 
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	380 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	120 	Heckklappe	400 
Dach	130 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Siehe Lackwerte; Schloss Heckklappe defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Original Fahrzeug Farbe: SILBERSEE/LICHTSILBER
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Radial
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 2,7 Ltr. - 132 kW V6 24V TDI
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn

- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar + Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • CD-Wechsler im Handschuhfach |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz | • Durchladeeinrichtung mit Skisack |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) | • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Fernbedienung für Standheizung | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Heckklappenöffnung automatisch | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multi-Media-Interface MMI | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Navigationssystem mit DVD | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Standheizung |
| • Tagfahrlicht | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert |
| • Wendematte Gepäckraum (variabel) | • Wärmeschutzverglasung (Dämmglas) |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















22 Nachweise

Service-Nachweis

Durchgeführt wurde	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel	☒	☐	Luftfilterersatz	☐	☒
Inspektions Service	☐	☐	Zurücksperr	☐	☒
Vorglühe Service	☐	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
Datum: 24.6.25			Staub- und Pollenfilterersatz	☐	☐
Mil-Spend: 828 478			Öl des multigrade Getriebes	☐	☒
Rechnungsnummer:			Öl der Halbes Kupplung	☐	☒
Reparaturempfehlung:	☐	☒	Öl und Ölfilter des 5 trigen Getriebes	☐	☐
Nächster Service:			Brumflüssigkeit	☐	☒
Nach Anzeige von Service im Kundeninstrument			Zahnölwechsel	☐	☐
Service durchgeführt von: <i>Technician</i>			Motorschutzgarantie bestätigt		
<i>Technician GmbH & Co. KG</i> 73 Einlage 54/51 73123 Muckelshausen Tel.: (037422) 3536 Taxi 6120 Stempel des Audi Betriebes			Stempel des Audi Betriebes		

Service-Nachweis

Durchgeführt wurde	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel	☒	☐	Luftfilterersatz	☐	☒
Inspektions Service	☐	☐	Zurücksperr	☐	☒
Vorglühe Service	☐	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
Datum: 24.6.25			Staub- und Pollenfilterersatz	☐	☐
Mil-Spend: 828 478			Öl des multigrade Getriebes	☐	☒
Rechnungsnummer:			Öl der Halbes Kupplung	☐	☒
Reparaturempfehlung:	☐	☒	Öl und Ölfilter des 5 trigen Getriebes	☐	☐
Nächster Service:			Brumflüssigkeit	☐	☒
Nach Anzeige von Service im Kundeninstrument			Zahnölwechsel	☐	☐
Service durchgeführt von: <i>Technician</i>			Motorschutzgarantie bestätigt		
<i>Technician GmbH & Co. KG</i> 73 Einlage 54/51 73123 Muckelshausen Tel.: (037422) 3536 Taxi 6120 Stempel des Audi Betriebes			Stempel des Audi Betriebes		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Delle, Verformung)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Rücklicht (links) (Blind)



Rücklicht (rechts) (Blind)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)