



Hyundai i30 Classic

EZ 09/2010 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 107.417km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i30 Classic [DE - LimS5 1.4 EU5, Classic, (Facelift) 2010 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN TMADB51CABJ151598	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.417km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.396 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 70.396km	Letzter Service am 06/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Felgen haben Kerben und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	360 	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern; Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 80 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: STEEL GREY



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)