



BMW xDrive 30 d

EZ 09/2011 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 270.275km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 30 d [DE - SUV5 xDrive 30d EU5, 2011 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAWY51070L846071	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 270.275km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 253.580km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Pfeifen, Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Laut Einlieferer macht die Vorderachse Geräusche beim fahren. Heckklappe lässt sich nicht öffnen!

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Aktive Kopfstützen
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2810 mm

- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Sitze vorn höhenverstellbar



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling Aluminium satiniert
- Licht- und Regensensor
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sport-Paket M / M-Technic
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Pearlpoint
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Variable Sportlenkung
- Multifunktion für Lenkrad
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tagfahrlicht LED
- Multifunktion für Lenkrad
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Fahrdynamik-Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Folie löst sich



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)




Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)