



Dacia Logan Supreme

EZ 10/2015 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 146.692km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 11***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Logan Supreme [AT - Kb5 1.2 16V 75 EU6, Supreme, 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN UU17SDE3354038844	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 146.692km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 73 PS (54 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 62.231km	Letzter Service am 08/2020
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	150	Heckklappe	135
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Seite 12/109
Wien

1100 Wien
Tel.: +43 1 60100 - 6000
Fax:

9. KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

DACA Wartung/Andere Maßnahmen		DACA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 28.6.14 Km-Stand: 76118 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ DACA Wartung Kontrolle gegen Durchführung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: HINTERKUPPLUNG Räderkylplatz 6 1030 Wien	Datum: 05.11.14 Km-Stand: 5866 Rechnungs-Nr.: (Stempel)
☒ DACA Wartung Kontrolle gegen Durchführung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)		Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: Erneuerung Räderkylplatz 6 1030 Wien	
☐ DACA Wartung Kontrolle gegen Durchführung: ☐ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)		Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: Erneuerung Räderkylplatz 6 1030 Wien	
☐ DACA Wartung Kontrolle gegen Durchführung: ☐ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)		Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: Erneuerung Räderkylplatz 6 1030 Wien	

25



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Kennzeichenleuchte geklebt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)