



Honda CR-V Elegance 2WD

EZ 06/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 151.322km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung CR-V Elegance 2WD [DE - SUV5 1.6 i-DTEC EU6, Elegance 2WD, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SHSRE6740GU202603	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.322km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.597 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 134.442km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	280 
Motorhaube	100	Heckklappe	105
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Service/Wartung fällig; Bestehender Hagelschaden; Schlüssel von AHK nicht im Auto

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fahrassistenz-System: Adaptive elektr. Servolenkung (Motion Adaptive Electric Power Steering)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (CTBA)
- Fahrassistenz-System: Eco Assist (Econ Modus)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn

• Gurtstraffer	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Einschaltautomatik (Rückwärtsgang)	• Hochtöner vorn
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lautsprecher hinten
• Lautsprecher vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Leseleuchten vorn	• Luftdüsen hinten
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 1,6 Ltr. - 88 kW DTEC KAT
• Multi-Info-Display (i-MID)	• Multifunktion für Lenkrad
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelscheinwerfer
• Notbremsignal	• Radstand 2630 mm
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger-Oberteil Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• USB-Schnittstelle
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: URBAN TITANIUM




Sonderausstattung

• Metallic-Lackierung	• Winter-Paket
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)