



Mercedes-Benz E 250 CDI BlueEfficiency

EZ 07/2014 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 495.808km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 250 CDI BlueEfficiency [DE - Kb5 E 250 CDI EU5, Avantgarde DPF, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2122031B067994	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 495.808km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 472.000km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

 Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

 Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne rechts



(3 mm)

3. Satz

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Hinten links



(3 mm)

4. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Hinten rechts



(3 mm)

5. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

6. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne rechts



(5 mm)

7. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Hinten links



(5 mm)

8. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Hinten rechts



(3 mm)

9. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

10. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne rechts



(4 mm)

11. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Hinten links



(1 mm)

12. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Hinten rechts



(2 mm)

Reifenschäden: Kratzer, Gebrauchsspuren

Reifenschäden: Korrosion, Kerben, Gebruchsspuren

 Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrtür	210 	Beifahrtür	200 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Dämmmatte Motorhaube angefressen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
 - Aktive Motorhaube
 - Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
 - Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
 - Außentemperaturanzeige
 - Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
 - Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
 - Einschaltautomatik für Fahrlicht
 - Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
 - Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
 - Fensterheber elektrisch vorn + hinten
 - Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
 - Getriebe Automatik - (7-Stufen)
 - Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
 - Innenhimmel Stoff
 - Karosserie: 5-türig
 - Knieairbag Fahrerseite
 - Kopfstützen vorn NECK-PRO
 - Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
 - Mittelarmlehne vorn mit Fach
 - Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
 - Niveauregulierung
 - Reifen-Reparaturset (Tirefit)
 - Reiserechner
 - Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
 - Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
 - Seitenairbag (Sidebag) vorn
 - Sitze vorn elektr. verstellbar
 - Start/Stop-Anlage
 - Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
 - Wärmeschutzverglasung
 - Außenspiegel mit Umfeldleuchte
 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
 - Anti-Blockier-System (ABS)
 - Ausstattung BlueEfficiency
 - Außenspiegel Wagenfarbe
 - Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
 - Bremsassistent
 - Drehzahlmesser
 - Einstiegschienen (Edelstahl)
 - Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
 - Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
 - Fernschließung Heckdeckel
 - Gepäckraumabdeckung / Rollo
 - Handschuhfach mit Kühlfunktion
 - Heckleuchten LED
 - Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
 - Klimaautomatik (Thermatic)
 - Kopf-Airbag-System (Windowbag)
 - Lenkrad (Leder Nappa)
 - Mittelarmlehne hinten mit Fach
 - Modellpflege
 - Nebelscheinwerfer
 - PRE-SAFE-System
 - Reifendruck-Kontrollsystem
 - Rußpartikelfilter
 - Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
 - Scheibenwischer mit Regensensor
 - Servolenkung
 - Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
 - Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
 - Wegfahrsperr
 - Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
 - Dachreling
 - Innenausstattung: Edelh Holz Esche, schwarz

- Ambiente-Beleuchtung
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten Velours
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrdynamische Multikontursitze vorn inkl. PRE-SAFE und Massagefunktion
- Kraftstofftank: vergrößert
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Sitzheizung vorn
- Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC PLUS
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











22.07.2014	1313	BHL00988 4	02	01	0150/03800	232
M1	AC		-	-	04918	- 1873
WDD212031D067994		1	-	-	1511	- 01085
MERCDENR-BRNZ			-	-		00084
212 K			0143	002480		002480
J25HMO			01120	01360		-
NZCCB501			01120	01360		-
			74	02850		72
E 250 CDI			02100	0750		005
DAIMLER (D)			245/40 R18	97Y XL		-
FZ. Z. PERS. REF. B. 8 SPL.			245/40 R18	97Y XL		-
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*195/2013J						7
EURO5;J;PI/CI; M, N I					el*2007/46*0200*19	
DIESEL			14.11.2013		K	E8838594
0002	35J0	02143	-			
F.1/F.2:2580 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1480 B.ANH.BETR.*WW.A						
EK LT.BGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKS						
SEITIG MONTIERT.ABK U.BSP M.SPEZ.FAHRDYN.STABN.SYST.F						
ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSLV.VO.Z.						
STVO AUSGESTATET*STUFE PM5,AB 22.07.2014*DATUM ZUR EM						
ISSIONSKLASSE: 22.07.2014*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Anderer Schaden): Farbunterschied



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)