



Volkswagen Golf IV Lim. Champ

EZ 10/2002 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 230.011km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf IV Lim. Champ		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1JZ3W285322	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 230.011km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2002	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Alpha (Radio/Cassette)
- Blinkleuchten seitlich
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geräuschkämmung Motor
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 2-türig
- Komfort-Paket Elektrik
- Kopfstützen hinten
- Kühlung verstärkt
- Reifen 195/65 R15 ..T
- Rücksitzbank / Lehne geteilt (ohne Armlehne)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fzg. ohne Schiebedach
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kupplungsbetätigung hydraulisch
- Leuchtweitenregelung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheinwerfer: Valeo
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Sondermodell Champ
- Wartung: Longlife-Service
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Kühlung verstärkt

- Bordwerkzeug und Wagenheber

- Original Fahrzeug Farbe: reflexsilber metallic



Sonderausstattung

- Batterie 60 Ah

- Frontscheibe mit Bandfilter oben

- Generator 90 A

- Mittelarmlehne

- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V KAT (BCA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)