



BMW 120 d xDrive Urban Line

EZ 04/2015 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 196.253km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 29***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 120 d xDrive Urban Line [DE - LimS5 120d EU6, xDrive Urban Line, 2015 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WBA1T11050P758436	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 196.253km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 193.473km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(4 mm)



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Reifenschäden: Kerben und Korrosion vorhanden

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	140	Heckklappe	125
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung demnächst fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Acrylglas mit Akzentleiste

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System vorn	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Mittelarmlehne vorn verstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
• Nebelscheinwerfer	• Park-Distance-Control (PDC)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schaltpunktanzeige	• Seitenairbag vorn
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Path
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Urban Line
• Ambiente-Beleuchtung	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten	• Leseleuchten vorn
• Leseleuchten hinten	• Gepäckraumbeleuchtung
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU



Sonderausstattung

• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
• HiFi-Lautsprechersystem	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Metallic-Lackierung	• Multifunktion für Lenkrad
• Navigations-Paket ConnectedDrive	• Scheinwerfer LED
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Sitzheizung vorn
• Variable Sportlenkung	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
• Audio-Navigationssystem Professional	• Service-System: Remote Services
• Service-System: Concierge Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1	16.03.15	0005	CAC0000039	2	10.02	F3140/4000	1222
1	M1	AC		4	4329		1768
1	WRAIT11050P758436	4		4	1421		1530
1	BMW			4		75	
1	1K4			4	113	2005	2005
1	1T11			4	975	1090	
1	EA1500000			4	975	1090	
1	-			4	75	3000	69
1	120d xDrive			4	1500	750	5
1	BAYER MOT. WERKE-BMW			4	205/55 R16 91V		
1	Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.			4	205/55 R16 91V		
1	Kombi Limousine			4	-		7/-
1	715/2007*136/2014W			4	e1*2007/46*0283*13		
1	EURO6;W;PI/CI: M, N1 I			4	23.01.15	K	EF979337
1	Diesel						
1	0002	36W0	1995				
1	F.1/F.2: 2080 b. Anhängerbetrieb*7.2/8.2: 1200 b. Anhängerbetrieb*ww.AHK 11 EGTG*Bei 19" Bereifung kein Anhängerbetrieb möglich*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul. *						

[illegible][illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)




Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)