



Volkswagen Touran Conceptline

EZ 03/2009 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 193.858km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 50***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Conceptline [DE - Van5 1.9 TDI DPF EU4, Conceptline, 2006 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZ8W090455	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 193.858km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 137.051km	Letzter Service am 02/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(2 mm)

Vorne rechts


(2 mm)
Kratzer

Hinten links


(2 mm)

Hinten rechts


(2 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	135
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Navigationsdatenträger fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel lackiert	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Microtech Anthrazit	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Karosserie: 4-türig	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leuchtweitenregelung
• Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: SLATE GREY	• Raucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rußpartikelfilter
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Stoßfänger lackiert | • Verglasung grün getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Audio-Navigationssystem RNS 300 (4 Lautsprecher) | • CD-Wechsler |
| • Dachreling | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)




Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)




Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)