



Mitsubishi ASX Diamant Edition+ 2WD

EZ 06/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 102.771km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung ASX Diamant Edition+ 2WD [DE - SUV5 1.6 MIVEC EU6, Diamant Edition+ 2WD, (Facelift 2) 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXNGA1WКУ010348	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.771km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 117 PS (86 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.590 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 42.610km	Letzter Service am 11/2021
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(8 mm)

Hinten rechts



(8 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (FCM)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege (2)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Chrom-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec)

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Motor 1,6 Ltr. - 86 kW KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radstand 2670 mm |
| • Regen-/Lichtsensoren | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage (ASG) | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • Vorbereitung Navigationssystem | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Zeituhr (digital) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Kühlergrill mit Chromrand | • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage |
| • Traction-Control-System | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
- Original Fahrzeug Farbe: GREYISH BROWN



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











07.06.2019	7107	ADJ00095X	2	1	86/6000	183
M1	AC		4365-4365		1770-1770	
JMBXNGA1WKU010348	3		1640-1640		1335-1335	
MITSUBISHI				50		
GA0			151	1870	1870	
GA211			930	1000		
ACBBASASAAAA			930	1000		
			77	3750	71	
MITSUBISHI ASX			1200	665	5	
MITSUBISHI (J)			215/70R16 100H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/70R16 100H			
Kornblimousine						
715/2007*2017/1347AG			Braun		B	
EUR06 WLTP: AG: P1/C1; M, N1 I			c1*2007/46*0368*20			
Benzin			14.06.2018	K	GM408097	
0001	36AG	1590				
7.2/8.2+70 B.ANHANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUG						
KOMBINATION:3025KG*Datum zur Emissionsklasse: 07.06.20						
19*						

TÜV NORD
Nächste HU
SEP 26
TUV NORD Mobilität

Stadt Essen
Der Bürgermeister
Einwohneramt
Im Auftrag

Definition der Fehler:

Feld	Beschreibung
B	Defizit der Befriedigung des Fehlers
D.1	Wasser
D.2	Typischer Verschleiß
D.3	Handelsübliche Abnutzung
D.4	Fahrzeug/Kraftfahrzeug
F.1	Schaden durch Unfall
F.2	Schaden durch Unfall
F.3	Schaden durch Unfall
F.4	Schaden durch Unfall
F.5	Schaden durch Unfall
F.6	Schaden durch Unfall
F.7	Schaden durch Unfall
F.8	Schaden durch Unfall
F.9	Schaden durch Unfall
F.10	Schaden durch Unfall
F.11	Schaden durch Unfall
F.12	Schaden durch Unfall
F.13	Schaden durch Unfall
F.14	Schaden durch Unfall
F.15	Schaden durch Unfall
F.16	Schaden durch Unfall
F.17	Schaden durch Unfall
F.18	Schaden durch Unfall
F.19	Schaden durch Unfall
F.20	Schaden durch Unfall
F.21	Schaden durch Unfall
F.22	Schaden durch Unfall
F.23	Schaden durch Unfall
F.24	Schaden durch Unfall
F.25	Schaden durch Unfall
F.26	Schaden durch Unfall
F.27	Schaden durch Unfall
F.28	Schaden durch Unfall
F.29	Schaden durch Unfall
F.30	Schaden durch Unfall

Stadt Essen
Der Bürgermeister
Einwohneramt
Im Auftrag

Wartungsnachweise für das Fahrzeug

1. Wartung: Datum: 18.11.2020, km: 21467

2. Wartung: Datum: 26.11.21, km: 42610

3. Wartung: Datum: , km:

4. Wartung: Datum: , km:

5. Wartung: Datum: , km:

6. Wartung: Datum: , km:

7. Wartung: Datum: , km:

8. Wartung: Datum: , km:

9. Wartung: Datum: , km:

10. Wartung: Datum: , km:

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG

1. Wartung: Datum: 18.11.2020, km: 21467

2. Wartung: Datum: 26.11.21, km: 42610

3. Wartung: Datum: , km:

4. Wartung: Datum: , km:

5. Wartung: Datum: , km:

6. Wartung: Datum: , km:

7. Wartung: Datum: , km:

8. Wartung: Datum: , km:

9. Wartung: Datum: , km:

10. Wartung: Datum: , km:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)