



Volkswagen Transporter FWD lang Doppelkabine

EZ 02/2017 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 256.994km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 92***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter FWD lang Doppelkabine [DE - PrDK4 2.0 TDI EU6, 2016 - 2019]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN WV1ZZZ7JZX018637	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 256.994km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 176g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer Dieselpartikelfilter fast voll, Gebläse Motor laut, Lambdasonde 1, Kraftstoffpumpe 1 Stromkreis fehlerhaft, AGR-Temperatursensor ;

Sonstige technische Mängel

Laut Einlieferer Radioantenne defekt

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig in 800km


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut Einlieferer Querlenker vorne ausgeschlagen ;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, links
- Außenspiegel mit Bügel
- Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 84 kW TDI
- Radstand 3400 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Tagfahrlicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
- Wegfahrsperrung (elektronisch)




Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Heckscheibe heizbar |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • Lautsprecher (2) |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









07.02.2017	0603	EGG 01989 1	02	01	0084 / 03200	151
N1	BA		05500 -		1994 -	
WV1ZZZ7JZH018637		9	1960 -		01847 - 02080	
VOLKSWAGEN, VW				00100		
7J0			0179	002800	002800	
PCXHB280X0			01600	01550		
LDFM5221116NVR237MMG3SL			01600	01550		
			72	02375	73	
TRANSPORTER			02200	0750	006	
VOLKSWAGEN-VW			205/65 R16C 107T			
FZ.Z.GÜ.BEF. B. 3.5 T			205/65 R16C 107T			
LASTKRAFTWAGEN						
715/2007*2015/45Y						
EURO6;Y.Pi/Ci; N1 III, N2			e1*2007/46*0130*29			
DIESEL			05.01.2017	K	ES589600	
0002	36Y0	01968				
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*O. 1:2500 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:4900KG						
*BIS 8% STEIG.*5200*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK. ESP						
M.SPEZ. FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H						
GEM.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*HÖHE BIS 2191*STUFE P						
MK 4 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK.LT.EGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)




Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Verformung)



Dach (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)




Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)