



Hyundai Kona Trend 2WD

EZ 06/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 86.744km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Kona Trend 2WD [DE - SUV5 1.0 T-GDI EU6d-T, Trend 2WD, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN KMHK3811ALU367593	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 86.744km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 142g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar

- | | |
|---|---|
| • Hochtöner | • Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaanlage | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten verstellbar | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenkrad heizbar | • Leseleuchte |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: CERAMIC BLUE | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radstand 2600 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sicherheits-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Europäische Gemeinschaft									
26.06.19	8252	1	8252	1	8252	1	8252	1	8252
M1	AF								
KMHK3B11ALU367593	X								
Hyundai									
OS									
F5P11									
M61A11									
-									
Kona, Kauai									
HYUNDAI MOTOR (ROK)									
Fz.z. Pers.bef.b. B Spl.									
Mehrzweckfahrzeug									
715/2007*2018/1832DG									
EUR06;WLTP;DG;PI/CI; M, N									
Benzin									
0001	36DG	99B							
20:015 1565*									



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)