



BMW X3 2.0 d

EZ 10/2005 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 317.212km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung X3 2.0 d [DE - SUV5 2.0d EU4, DPF, 2006 - 2006]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAPB11090WE38378	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 317.212km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 236.778km	Letzter Service am 08/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2005	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 191g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	265 
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Sitzheizung vorne rechts ohne Funktion; Fensterheber hinten links ohne Funktion

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Allradantrieb permanent	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Check-Control-System	• Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
• Drehzahlmesser	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter hinten	• Getränkehalter vorn und hinten
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Diesel KAT	• Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
• Radstand 2795 mm	• Reserverad als Notrad
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Seitenairbag vorn

- | | |
|--|--|
| • Serien-Fahrwerk | • Servolenkung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe | • Sperrdifferential |
| • Verglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem Professional | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Bordcomputer | • Klimaautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Xenon-Scheinwerfer |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











A collage of various documents, including a German passport, a birth certificate, a medical certificate, and a letter from a German embassy in London. The documents are mostly in German and contain personal information, dates, and official stamps. The passport shows a photo of a man and personal details. The birth certificate is from the city of Berlin. The medical certificate is from a doctor. The letter is from the German Embassy in London, dated 1974.

☒ Ölservice

☐ Inspektion I
 ☐ Inspektion II

☒ Luftfiltereinsatz

☐ Dieselmotortest

102 835

GfH & Co. KG
Leipzig Str. 12
04011 Leipzig
Tel: 0341 272752

26.5.2010

Datum, Stempel, Unterschrift

☒ Ölservice

☒ Inspektion I
 ☐ Inspektion II

☐ Luftfiltereinsatz

☐ Dieselmotortest

138000

Autohaus Matthias GmbH
Dienstadtstr. 10
04109 Leipzig
Tel: 0341 30000-0 Fax: 0341 30000-10
www.mthaus-leipzig.de

28.11.2011

Datum, Stempel, Unterschrift

☒ Ölservice

☐ Inspektion I
 ☐ Inspektion II

☒ Luftfiltereinsatz

☐ Dieselmotortest

236778

Fahrzeug-Schüller e.K.
Volkershausstr. 31
97711 Maßbach
Tel: 09735/251 - Fax 1045

23.12.2011

Datum, Stempel, Unterschrift

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Blind)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)