



Mercedes-Benz A 200 5-türig

EZ 09/2011 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 100.889km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 16***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 200 5-türig [DE - LimS5 A 200 EU5, Avantgarde, (Facelift) 2010 - 2012]		
Kategorie Van	FIN WDD1690331J986765	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 100.889km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.034 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 12.918km	Letzter Service am 07/2012
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 179g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	200	Heckklappe	130
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik stufenlos - Autotronic
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur) | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fußmatten Teppich / Rips | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)