



## Audi A5 Cabriolet

EZ 05/2016 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 133.028km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                         |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Audi                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A5 Cabriolet [DE - Ca2 1.8 TFSI EU6, (Facelift) 2015 - 2016] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Roadster/Cabrio                               | FIN<br>WAUZZZ8F0GN008314                                                                | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>133.028km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>07/2028 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                    | Leistung<br>177 PS (130 KW)               | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                     | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt           |                                          |
| Hubraum<br>1.798 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                            | Letzter Service<br>-                      | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>4                                                                              | Türen<br>2/3                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>05/2016                                              | Farbe<br>Weiß                                                                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>4      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                         | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             | CO2-Emissionen<br>154g/km (NEFZ)                                                        |                                           | Kraftstoffverbrauch<br>6.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(2 mm)

Kerben,  
Kratzer



(2 mm)

Kerben,  
Kratzer



(3 mm)

Kerben,  
Kratzer



(3 mm)

Kerben,  
Kratzer



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 150                      | Beifahrertür             | 230  |
| Kotflügel vorne links   | 110                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                                                                                       |
| Türe hinten links       | -                        | Türe hinten rechts       | -                                                                                         |
| Seitenteil hinten links | 110                      | Seitenteil hinten rechts | 130                                                                                       |
| Motorhaube              | 150                      | Heckklappe               | 170  |
| Dach                    | -                        |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2012
- Motor 1,8 Ltr. - 130 kW 16V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Getriebe 6-Gang
- Glanz-Paket
- Karosserie: 2-türig
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar

- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



## Sonderausstattung

---

- Akustik-Verdeck
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Ausstattungs-Paket: Sport Edition Plus
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk S-line
- Sportsitze vorn
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


# Fahrzeugfotos











# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)