



Opel Combo Edition erhöhte Nutzlast

EZ 12/2023 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 74.598km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Combo Edition erhöhte Nutzlast [DE - Ka4 1.5 D EU6d-T, Edition erhöhte Nutzlast, 2018 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0VEFYHP2PN528547	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 74.598km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Erhöhte Nutzlast
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand geschlossen
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Radkappen
- Radstand 2785 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür rechts
- Sitzverstellung vorn rechts (4-fach)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- Erhöhte Nutzlast
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaanlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: QUARTZ/ARTENSE GREY
- Radnabenabdeckungen
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer Halogen
- Sitzverstellung vorn links (6-fach)
- Start/Stop-Anlage



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












20.12.2023	1844	AGY010063	2	1	96/3750	181
N1	BB		4403-4403		1848-1848	
WVVEFYHP2PN528547	12		1880-1880		1454-1454	
OPEL				74		
E			155	2370	2370	
F			1200	1400		
YHP2-G2S022			1200	1400		
			74	2813	68	
			1000	720	2	
COMBO			205/60 R16 96H			
OPEL AUTOMOBILE			205/60 R16 96H			
Fz.z.GU.bef. b. 3,5 t						
Van						
715/2007*2016/1832AQ						
EURO6;WLTP;AQ;PI/CI; N1			e2*2007/46*0623*22			
Diesel			05.12.2022	K	GS877772	
0002	36AQ	1499				





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)