



Volkswagen Golf Plus Comfortline

EZ 11/2009 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 163.523km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Comfortline [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2009 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZAW566202	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.523km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 155.612km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2009	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)

• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Laderaumboden variabel und herausnehmbar
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Mittelarmlehne
• Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: BLUEGRAPHIT
• Rücksitzbank / Lehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Antennen-Diversity
• Anzeige für Waschwasserstand	• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Bordwerkzeug und Wagenheber
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Feuerlöscher
• Fußraumbelichtung vorn	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Metallic-Lackierung
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse MEDIA-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Perleffekt-Lackierung
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag hinten	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sitzheizung vorn	• Spiegel-Paket
• Verglasung grün / hinten schwarz getönt	• Winter-Paket
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)