



Mercedes-Benz 111 CDI kompakt

EZ 06/2010 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 298.732km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 111 CDI kompakt [DE - Ka4 111 CDI EU4, kompakt DPF, 2007 - 2011]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDF63960113575935	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 298.732km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.148 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 231g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	215 
Motorhaube	110 	Heckklappe	125
Dach	100 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getriebe 6-Gang - NSG
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kompakt
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Motor 2,1 Ltr. - 85 kW CDI
- Nebelschlussleuchte
- Partikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe Anthrazit
- Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausführung: Vito Kasten
- Batterie 74 Ah
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Generator 180 A
- Heckklappe
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- LKW-Zulassung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Radstand 3200 mm
- Servolenkung
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Außentemperaturanzeige | • Holzfussboden im Laderaum |
| • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) | • Radiovorbereitung |
| • Rückspiegel innen | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Zuheizer | • Zweiwege Lautsprecher vorn |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Brandloch)