



Volkswagen Crafter 35 lang Hochdach FWD

EZ 05/2023 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 145.493km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter 35 lang Hochdach FWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d, FWD, 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZSY8P9042724	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.493km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 139.073km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 286g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 10.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	255 	Heckklappe	230 
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordwerkzeug
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Markierungsleuchten seitlich
- Multifunktionsanzeige Plus
- Radstand 4490 mm
- Rußpartikelfilter

- | | |
|---|--|
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) |
| • Stoßfänger vorn in Grau | • Tagfahrlicht |
| • Verzurösen Laderaum | • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket 2 | • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar | • Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Fahrassistenz-Paket 1 |
| • Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) inkl. Blind Spot Sensor |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor) | • Frontscheibe heizbar |
| • Fußmatten Fahrerhaus: Gummi | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Handschuhfach abschließbar | • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Mobile Online Dienste App-Connect | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Notrufsystem | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Rückfahrkamera | • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt | • Seitenairbag / Kopfairbag Fahrerseite |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz ErgoComfort, Fahrerseite (Sitzverstellung 20-fach) |
| • Stabilisatoren verstärkt | • Vorderachse verstärkt |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Öffnet nicht von außen



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)




Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)