



Volkswagen Touran Conceptline

EZ 06/2006 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 188.453km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 33***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Conceptline [DE - Van5 1.6 EU4, Conceptline, 2006 - 2006]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZ6W176139	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 188.453km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 91.205km	Letzter Service am 03/2022
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2006	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 194g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: 1 Reiffen ohne Luft

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	91	Beifahrertür	266 
Kotflügel vorne links	176 	Kotflügel vorne rechts	161
Türe hinten links	116	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	89	Seitenteil hinten rechts	79
Motorhaube	320 	Heckklappe	99
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel, am Zylinderkopf; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Lüfter geht nur auf Stufe 4; Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Display schlecht ablesbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Geräusche: Quietschen, Schleifen, Vibrieren;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill verchromt
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Technik-Paket
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Klimaanlage | • Perleffekt-Lackierung |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Winter-Paket |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Preis des Schweißdrahts		Preis des Schweißdrahts	
Zinnbeschichten		Zinnbeschichten	
Hohlband		Hohlband	
13	Standardstift Aushalt 1/2	13	Standardstift Aushalt 1/2
13.1	Länge	13.1	Länge
13.2	Stärke	13.2	Stärke
13.3	Stärke	13.3	Stärke
13.4	Stärke	13.4	Stärke
13.5	Stärke	13.5	Stärke
13.6	Stärke	13.6	Stärke
13.7	Stärke	13.7	Stärke
13.8	Stärke	13.8	Stärke
13.9	Stärke	13.9	Stärke
13.10	Stärke	13.10	Stärke
13.11	Stärke	13.11	Stärke
13.12	Stärke	13.12	Stärke
13.13	Stärke	13.13	Stärke
13.14	Stärke	13.14	Stärke
13.15	Stärke	13.15	Stärke
13.16	Stärke	13.16	Stärke
13.17	Stärke	13.17	Stärke
13.18	Stärke	13.18	Stärke
13.19	Stärke	13.19	Stärke
13.20	Stärke	13.20	Stärke
13.21	Stärke	13.21	Stärke
13.22	Stärke	13.22	Stärke
13.23	Stärke	13.23	Stärke
13.24	Stärke	13.24	Stärke
13.25	Stärke	13.25	Stärke
13.26	Stärke	13.26	Stärke
13.27	Stärke	13.27	Stärke
13.28	Stärke	13.28	Stärke
13.29	Stärke	13.29	Stärke
13.30	Stärke	13.30	Stärke
13.31	Stärke	13.31	Stärke
13.32	Stärke	13.32	Stärke
13.33	Stärke	13.33	Stärke
13.34	Stärke	13.34	Stärke
13.35	Stärke	13.35	Stärke
13.36	Stärke	13.36	Stärke
13.37	Stärke	13.37	Stärke
13.38	Stärke	13.38	Stärke
13.39	Stärke	13.39	Stärke
13.40	Stärke	13.40	Stärke
13.41	Stärke	13.41	Stärke
13.42	Stärke	13.42	Stärke
13.43	Stärke	13.43	Stärke
13.44	Stärke	13.44	Stärke
13.45	Stärke	13.45	Stärke
13.46	Stärke	13.46	Stärke
13.47	Stärke	13.47	Stärke
13.48	Stärke	13.48	Stärke
13.49	Stärke	13.49	Stärke
13.50	Stärke	13.50	Stärke
13.51	Stärke	13.51	Stärke
13.52	Stärke	13.52	Stärke
13.53	Stärke	13.53	Stärke
13.54	Stärke	13.54	Stärke
13.55	Stärke	13.55	Stärke
13.56	Stärke	13.56	Stärke
13.57	Stärke	13.57	Stärke
13.58	Stärke	13.58	Stärke
13.59	Stärke	13.59	Stärke
13.60	Stärke	13.60	Stärke
13.61	Stärke	13.61	Stärke
13.62	Stärke	13.62	Stärke
13.63	Stärke	13.63	Stärke
13.64	Stärke	13.64	Stärke
13.65	Stärke	13.65	Stärke
13.66	Stärke	13.66	Stärke
13.67	Stärke	13.67	Stärke
13.68	Stärke	13.68	Stärke
13.69	Stärke	13.69	Stärke
13.70	Stärke	13.70	Stärke
13.71	Stärke	13.71	Stärke
13.72	Stärke	13.72	Stärke
13.73	Stärke	13.73	Stärke
13.74	Stärke	13.74	Stärke
13.75	Stärke	13.75	Stärke
13.76	Stärke	13.76	Stärke
13.77	Stärke	13.77	Stärke
13.78	Stärke	13.78	Stärke
13.79	Stärke	13.79	Stärke
13.80	Stärke	13.80	Stärke
13.81	Stärke	13.81	Stärke
13.82	Stärke	13.82	Stärke
13.83	Stärke	13.83	Stärke
13.84	Stärke	13.84	Stärke
13.85	Stärke	13.85	Stärke
13.86	Stärke	13.86	Stärke
13.87	Stärke	13.87	Stärke
13.88	Stärke	13.88	Stärke
13.89	Stärke	13.89	Stärke
13.90	Stärke	13.90	Stärke
13.91	Stärke	13.91	Stärke
13.92	Stärke	13.92	Stärke
13.93	Stärke	13.93	Stärke
13.94	Stärke	13.94	Stärke
13.95	Stärke	13.95	Stärke
13.96	Stärke	13.96	Stärke
13.97			

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



Windschutzscheibe (Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer, Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)




Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)