



Volkswagen Polo III Lim. Basis

EZ 03/2000 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 130.302km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo III Lim. Basis		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6NZYY547309	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.302km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 54 PS (40 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2000	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	160
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Generator 70 A
- Karosserie: 2-türig
- Leuchtweitenregelung elektrisch
- Seitenschutzleisten
- Trommelbremse
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Batterie 36 Ah
- Fzg. ohne Schiebedach
- Getriebe 5-Gang
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: satinsilber metallic
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Verglasung getönt



Sonderausstattung

- Bremsscheiben vorn (239 mm x 18 mm)
- Motor 1,4 Ltr. - 40 kW KAT (AKP)
- Reifen 175/65 R13 ..T
- Scheinwerfer: Valeo

- Servolenkung

- Servolenkung

- Stabilisator vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)