



Renault Master

EZ 04/2021 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 111.110km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Master		
Kategorie Pritschenwagen	FIN VF1MB000567496441	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.110km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2021	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 323g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 12.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Ein Knopf auf der Funkfernbedienung defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









30.04.2021	3333	BAW01540-8	2	1	110/3500	155
N1	5748	2100	18			
VF1MB000567496441	2350	2290-2449	20			
RENAULT		100	12			
MB	323	3500	13		3500	
MM	1850	2100	14			
00M36TB153C3T0	1850	2100	15			
	82	2825	16		70	
MASTER	2500	750	17			
RENAULT (F)		225/65 R16C (112/110) T	18			
Fz.z.Gü.bef. b.3.5.1		225/65 R16C (112/110) T	19			
Lastkraftwagen			20			
745/2007*2018/4832C1			21			
EURO6 WLTP:CLP/CLN1 III N2		a2*2007/46*0019*38	22			
Diesel		18.12.2020	23			
0002	36CI	2299	24			
WW.AHK LT. EGTG*			25			

[illegible]A photograph of a car seat with a black leather wallet, a stack of papers, and a set of car keys. The wallet is open, showing a stack of papers. The top paper has the text "Master of MASTER" and "WALLET" visible. The car keys are attached to the wallet. The car seat is upholstered in a grey fabric.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)