



Volkswagen Tiguan Sport & Style 4Motion

EZ 01/2009 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 202.352km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Sport & Style 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI EU4, 4Motion Sport & Style, 2008 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZ9W075399	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 202.352km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 149.029km	Letzter Service am 10/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2009	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 234g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	370 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Motorschaden;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Motorschaden Fahrzeug startet nicht!

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling silber eloxiert
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V TSI
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2604 mm

• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzbank / Lehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Chromleisten an Seitenfenstern	• Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS



Sonderausstattung

• Ambiente-Paket	• Audiosystem RCD 510 MP3 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)
• Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Laderaumboden variabel und herausnehmbar	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Spiegel-Paket	• Sport-Fahrwerk
• Winter-Paket	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Leseleuchten vorn und hinten	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sitzheizung vorn
• Sitze: Sportsitze vorn, Fahrerseite elektrisch verstellbar	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Memoryfunktion
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)