



Opel Mokka Active

EZ 09/2016 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 84.138km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Active [DE - SUV5 1.4 Turbo EU6, Active, 2016 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJC7E82H4004914	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 84.138km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 79.630km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	405 
Motorhaube	140	Heckklappe	125
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Lenkung	Bei der Servolenkung: ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Drehzahlmesser ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- OnStar SOS Service
- Radstand 2555 mm
- Rückfahrkamera

- | | |
|--|---|
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten schwarz | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Wegfahrsperr | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Armlehne vorn links | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Elektro-Paket | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Komfort-Paket Active |
| • Lenkrad heizbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











HU-Prof. Dr. Kötter, 20.05.2022 (D Stuttgart)
 Seite 1 von 1
 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
 Eine Wiederanführung ist nicht erforderlich.
 Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
 (W) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Mai 2027.
 (H) DKRA
 Ihr Frägingenieur
 Dipl.-Ing. (FH) Andreas Schweda
 (Stempel und Unterschrift)
 Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
 Motormanagement/Abgasreinigungssystem
 Die Abgasunterstützung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. HW-7-18-0113-01 am 13.05.2025 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.
 Messwerte
 Brennanlage
 11. re. B Anf. F min. Ant. Ant min 11. re.
 Achse dah. dah. dah. V V dah. dah.
 1 305 319 52,0 426 80,1 52,5 192 19149
 2 117 134 55,0 245 19,9 17,9 1 - 10,91
 Abbremsung
 Systemdaten Stand: 1.20.1
 Quittung Nr. 69370608001916
 Leistungsdatum 11.05.2025
 DEKRA Automobil GmbH
 Handwerkerstraße 15
 70569 Stuttgart
 1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne Aufl.)
 2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa Stvzo
 3. Vergütung gem. Anl. VIIIa zu §29 Stvzo
 102,81 EUR
 11,25 EUR
 9,00 EUR
 053,06 21,00 EUR

[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Lackschaden




Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)