



Ford S-MAX Trend

EZ 02/2009 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 310.836km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung S-MAX Trend [DE - Van5 2.0 TDCi DPF EU4, Trend, 2006 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WF0SXXGBWS9J36134	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 310.836km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2009	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	255 
Türe hinten links	310 	Türe hinten rechts	165 
Seitenteil hinten links	870 	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	175 	Heckklappe	185 
Dach	165 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Handbremse lässt sich nicht lösen;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sportsitze
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachkonsole mit Leseleuchten und Zusatzspiegel
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Nebelscheinwerfer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zusatzheizung

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Gurtstraffer | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Servolenkung, elektro-hydraulisch | • Batterie verstärkt |
| • Rußpartikelfilter | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Business-Paket 1 | • Frontscheibe heizbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Metallic-Lackierung |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzheizung vorn | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • USB-Anschluss |
| • Audio-Navigationssystem Blaupunkt TravelPilot | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











13.02.09	8566	AFS00Q328	2	01	103	1000	196
M1	AF		4768-4883				1884
WFQSSXXGBWS9J36134	X		1610-1658				1743
FORD							
WAG					90		
OXWA1S			159		2505		2505
7CEARG			1255		1295		
			1255		1295		
S-Max			76		3000		71
FORD (D)			1750		750		7
Fz. z. Pers. bef. b. 8 Spl.					215/60R16 95H		
Mehrzweckfahrzeug					215/60R16 95H		
83R11-05							
98/69/EB III: B					GRAU/GRAN		7/7
Diesgl					e13*2001/116*0185*07		
0002	0469	1997			04.08.08	K	DQ053220
F. 1/F. 2: 2575 u. 7. 2/8. 2: 1400 b. Anhängetrab* S. 1. max. S. Pl. *zul. Ges. Gew. d. Zuges max. 4200kg* 0. 1: 1800 b. f. 8% St. eig. dann zul. Ges. Gew. d. Zuges max. 4255kg* w. AHK lt. EGT g* Stufe PM 5 ab Tag Erstzul. *							



[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Verformung, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Verformung, Delle)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Riss/Bruch)



Dach (Riss/Bruch)



Dach (Riss/Bruch)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Brandloch)