



Ford Fiesta Ambiente

EZ 04/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 201.428km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 81***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Ambiente [AT - LimS5 1.25, Ambiente, (Facelift) 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0HXXGAJH8R09146	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 201.428km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 164.332km	Letzter Service am 01/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	1050 	Seitenteil hinten rechts	320 
Motorhaube	180 	Heckklappe	230 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Modellpflege
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Servolenkung
- Stoßfänger 2-teilig - Oberteil Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,25 Ltr. - 55 kW 16V KAT
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung


- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player) |
| • Bordcomputer | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel | • Frontscheibe heizbar |
| • Heizung mit Umluftschaltung | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Klimaanlage | • Metallic-Lackierung |
| • Sitzheizung vorn | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]A black leather wallet is open, revealing its contents. On the left side, there is a white envelope with a yellow return address label. A black Ford keychain with a silver Ford logo is attached to a silver Ford key. A black Ford key fob with three buttons is also visible. On the right side, there is a blue and white Ford key card. The wallet is placed on a dark, patterned surface.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)