



Hyundai ix20 FIFA world Cup Edition

EZ 11/2014 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 163.736km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 45***
 Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung ix20 FIFA world Cup Edition [DE - Van5 1.4 EU5, FIFA World Cup Edition, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN TMAPT81CAEJ171643	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.736km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.396 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 155.685km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Reifenschäden: Reifen porös

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	100	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Schlüssel Gehäuse beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kühlergrill Rippendesign
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)

- | | |
|--|--|
| • Leuchtweitenregelung | • Licht-aus-Automatik |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole mit Metall-Applikationen |
| • Motor 1,4 Ltr. - 66 kW KAT | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: COOL RED | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Traktionskontrolle (TCS) | • Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste) |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Wartungschritt	Wartungschritt	Wartungschritt
148000 22.11.24 Kilometerstand Datum Durchgeführte Wartung: Zwischenwartung vom 10.000 bis zum 1. Jahr ist durch Voll- und Zwischenwartung vom 10.000 bis zum 1. Jahr	165695 21.10.25 Kilometerstand Datum Durchgeführte Wartung: Zwischenwartung vom 10.000 bis zum 1. Jahr ist durch Voll- und Zwischenwartung vom 10.000 bis zum 1. Jahr	Kilometerstand Datum Durchgeführte Wartung: Zwischenwartung vom 10.000 bis zum 1. Jahr ist durch Voll- und Zwischenwartung vom 10.000 bis zum 1. Jahr
Hoffen Esser Hauptstrasse 93 41510 Odenthal Tel: 02124/40081 E-Mail: fa-esser@t-online.de	Hoffen Esser Hauptstrasse 93 41510 Odenthal Tel: 02124/40081 E-Mail: fa-esser@t-online.de	
Ausgeführt durch HYUNDAI Vertragswerk: HYUNDAI Service Partner Fachwerkstatt Sonstige/Unterstützt: Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.	Ausgeführt durch HYUNDAI Vertragswerk: HYUNDAI Service Partner Fachwerkstatt Sonstige/Unterstützt: Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.	Ausgeführt durch HYUNDAI Vertragswerk: HYUNDAI Service Partner Fachwerkstatt Sonstige/Unterstützt: Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.
Nächste Wartung ist fällig bei: Kilometerstand: 11125 oder Datum:	Nächste Wartung ist fällig bei: Kilometerstand: oder Datum: 10.12.6	Nächste Wartung ist fällig bei: Kilometerstand: oder Datum:

22 Achtung: Als Termine für Kerosin- und Untenboden-Prüfung denken. Des weiteren ist die Schmierstoffabgabe auf Seite 7 zu beachten!
 HYUNDAI empfiehlt TOTAL



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Lack blättert ab



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Lack Blättert ab




Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)




Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)




Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)




Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)