



Dacia Spring Comfort

EZ 06/2021 | Limousine | Elektrisch | Automatikgetriebe | 31.386km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 16***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Spring Comfort [DE - LimS5 45, Comfort, 2021 - 2022]		
Kategorie Limousine	FIN UU1DBG00XMU007748	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 31.386km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 45 PS (33 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hochvoltbatterie

Batteriekapazität *	Ladezeit - Schnell *	Ladezeit - Normal *	Batteriespannung *
26,8 kWh	0,9 h	8,5 h	240 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.			

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	100	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Totalschaden laut Einlieferer; Fahrzeug startet nicht; Kofferraum lässt sich nicht öffnen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









24.06.2021	8212	AFG000013	2	1	19/---	125
M1	AB		3734-3734	1579-1579		
UU1DBG00XMU007748	3		1513-1513	1020-1031		
DACIA			-	-	-	-
DBG			-	1286	1286	
BV2			630	695	-	
M10EA0110002			630	695	-	
-			-	-	63	
SPRING			-	-	4	-
DACIA (RO)			165/70 R14 81H B C1			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/70 R14 81H B C1			
Schräghecklimousine			-			
715/2007*2018/1832AX			Weiß	0		
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz			e9*2018/858*11001*00			
Elektro			25.09.2020	K	GC948631	
0004	30AX	-	-			
P.2:18, 6KW/30MIN, MAX. 33KW*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)




Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrertür (Lackschaden)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)