



Ford EcoSport Titanium

EZ 04/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 140.702km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 34***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung EcoSport Titanium [DE - SUV5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium, 2014 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0BXXMRKBGB50674	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.702km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(8 mm)	(8 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	220 
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Handbremse hängt fest. Fahrzeug lässt sich nicht bewegen.;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antischlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bord-/Verbrauchscomputer
• Dachreling silber	• Diebstahl-Warnanlage
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	• Fußmatten Teppich
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
• Getränkehalter vorn	• Handbremshebelgriff Leder
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• KeyFree-System	• Klimaautomatik
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten

- | | |
|---|---|
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Radstand 2519 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder | • Sonderlackierung Sonnen-Gelb |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 6 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (farbig / grafikfähig) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf |
| • Frontscheibe heizbar | • Parkpilotsystem hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











08.04.16	8566	BGW000120	2	01	92	/6000	181
M1	AB				4017-4273		1765
WFOBXXMRKBGB50674	2				1613-1643		1337
FORD							
JK8					125	1730	1730
M1JJ1B					870	900	
5AABMV					870	900	
					73	3750	70
EcoSport							5
FORD (D)					195/65 R15 91 T		
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.					195/65 R15 91 T		
Schräghecklimousine							
715/2007*2015/45W					WEISS		0/-
EURO6;W:PI/CI: M. N1 1					89*2007/46*0092+12		
Benzin					17.11.15	X	EQ903790
0001	36W0	998					

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Logo angelaufen



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)