



Mercedes-Benz A 160 5-türig

EZ 08/2011 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 142.648km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	A 160 5-türig [DE - LimS5 A 160 EU5, Avantgarde BlueEfficiency, (Facelift) 2009 - 2012]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Van	WDD1690311J964749	-	142.648km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
08/2026 / Nicht Vorhanden	Stoff	95 PS (70 KW)	Benzin
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.498 ccm	liegt vor	132.024km	07/2025
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 5a	5	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
08/2011	Silber	2	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung		CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Keine		143g/km (NEFZ)	6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	300 
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur) | • Fußmatten Teppich / Rips |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzheizung vorn |
| • Sport-Fahrwerk | • Start/Stop-Anlage |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











8	08.08.2011	121	1313	AGB002498
9	M1	-	AC	
8	WDD1690311J964749	3	0	
8.1	Mercedes-Benz			
	169			
8.2	X2RAM2			
	DZACA511			
9.1	A 160			
2	Daimler (D)			
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			
	Kombilimousine			
9.9	715/2007*692/2008A			
9.1	EUROS/A/P/C/L M, N 1			
9.9	Benzin			
	0001	3540	01498	
22	7.2/8.2:920 B.ANH.BETR.*WW.AHK LT.EGTG*			
10	02	01	0070/05200	175
11	--03883		--1764	
12	--1595		--01245	
12	-	00075	-	
13	143	001740	001740	
14	00880	00880	-	
15	00880	00880	-	
16	83	03900	71	
17	01000	0595	005	-
18	195/55 R16 87T			
19	195/55 R16 87T			
20	-			
21	grau		7	
22	e1*2001/116*0288*14			
23	01.10.2010	K	DW340627	
24	-			

			
	Fahrer	Service	
Mercedes-Benz	Quattro All. Wiederausung Fuchs	Datum	19.08.2018
	Frankfurter Straße 123	Laufleistung	24554 km
	Fahrer	Service	45000
Mercedes-Benz	Quattro All. Wiederausung Fuchs	Datum	04.09.2012
	Frankfurter Straße 123	Laufleistung	17220 km
	Fahrer	Service	9700
Mercedes-Benz	Quattro All. GZF/DMS	Datum	17.08.2012
	Mercedes-Benz Str. 1	Laufleistung	39112 km
	Germerheim	Service	45000

Druckdatum: 28.08.2018

Seite 10



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)