



Renault Megane II Classic Lim. Privilege

EZ 05/2005 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 143.381km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane II Classic Lim. Privilege		
Kategorie Limousine	FIN VF1LM0J0H32889025	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.381km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 113 PS (83 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.299km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	1900 	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

ESP/ASR defekt; Servolenkung prüfen; Kofferraumklappe lässt sich nicht aufschließen;

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Service/Wartung fällig; Bordmappe fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 1-K-Klebeset - SP-Kit
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Confort-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Airbag Beifahrerseite
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fairway-Paket
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Luxe-Paket

• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: PLATINGRAU	• Reifen 205/55 R16 ..V
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe	• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen verchromt
• Verglasung getönt	• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|---|
| • Metallic-Lackierung | • Motor 1,6 Ltr. - 83 kW 16V KAT (K4M+-760) |
|-----------------------|---|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Anderer Schaden): Fensterheber ohne Funktion;



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Anderer Schaden): Fensterheber ohne Funktion



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Anderer Schaden): Fensterheber ohne Funktion;



Dach (Steinschlag, Rost)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)