



Mercedes-Benz 116 CDI RWD extralang PRO

EZ 03/2025 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 79.840km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 CDI RWD extralang PRO [DE - Ka4 116 CDI EU6e, RWD extralang Pro, (Facelift 2) 2024 - 2026]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1VVLCEZ0S4503425	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 79.840km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2025	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 187g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- BlueEfficiency-Paket
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lenkrad mit Multifunktion
- LKW-Zulassung
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Komfortschließung
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem

• Modellpflege (2) mit Code	• Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
• Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")	• Pro
• Radstand 3430 mm	• Radvollabdeckung
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Servolenkung elektro-mechanisch	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung	• Start/Stop-Anlage Motor
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus	• Vlies-Batterie 92 Ah
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
• Zweiwege Lautsprecher vorn	• Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS



Sonderausstattung

• Anhängelast 2500 kg	• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Diebstahl-Warnanlage
• Einstiegsleuchten	• Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Feststellbremse elektrisch
• Haltegriffe A-Säulen	• Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad)
• Hold-Funktion	• Holzfussboden im Laderaum
• Innen- und Umfeldbeleuchtung	• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
• Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz	• Laderaumleuchte LED
• Navigationssystem für Multimediasystem MBUX	• Park-Paket mit Rückfahrkamera
• Raucher-Paket	• Schienensystem Lastenverankerung
• Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite	• Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz
• Winter-Paket	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Lackschaden)




Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)