



BMW xDrive 28 i

EZ 01/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 119.188km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 60***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 28 i [DE - SUV5 xDrive 28i EU6, (Facelift) 2014 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN 5UXWX9C52H0T12221	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.188km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 245 PS (180 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kratzer		Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145 	Beifahrertür	385 
Kotflügel vorne links	130 	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	290 	Türe hinten rechts	1730 
Seitenteil hinten links	1135 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	225 	Heckklappe	125 
Dach	145 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Behobener Schaden

Das Fahrzeug hat einen Salvage Titel (Totalschaden) in den USA.

Zusatzinformationen

Das Fahrzeug hat einen Salvage Titel (Totalschaden) in den USA.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Aktive Kopfstützen	• Ambiente-Beleuchtung
• Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden	• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten Weiß
• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)	• Check-Control-System
• Dynamische Bremsleuchte	• Fußmatten Velours
• Fußraumbeleuchtung hinten	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Getränkehalter vorn und hinten
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
• Karosserie: 5-türig	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leseleuchten hinten	• Leseleuchten vorn
• Licht-Paket	• Mittelarmlehne hinten
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 180 kW
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2810 mm
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Armauflage vorn
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
• Bordcomputer	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Bremsassistent	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reifenpannen-Anzeige
• Seitenairbag vorn	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Antriebsart: Allradantrieb permanent
• Antriebsart: xDrive (Allrad)	• Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
• Servolenkung Servotronic	



Sonderausstattung


• Ablage-Paket	• Fernentriegelung Heckklappe
• HiFi-Lautsprechersystem	• Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Nussbaumwurzel
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
• Universal-Garagentoröffner	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
• Dachreling Aluminium satiniert	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Licht- und Regensensor	• Metallic-Lackierung
• Panoramadach (Glas)	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Multifunktion für Lenkrad
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada	• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
• Sitzheizung vorn	• Audio-Navigationssystem Professional
• Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Alarmanlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Rückfahrkamera
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Nebelscheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)