



Skoda Kodiaq Ambition 4x4

EZ 06/2018 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 201.524km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Kodiaq Ambition 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, Ambition 4x4, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBLJ7NS3J8060564	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 201.524km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 182.334km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Anderer Schaden	Anderer Schaden	Anderer Schaden	Kratzer, Anderer Schaden

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Kratzer und Lackschäden			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	125	Heckklappe	135
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Laut Einlieferer muss die Vorderachse instandgesetzt werden.

Zusatzinformationen

Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: "Thermofenster" zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs;"Höhenkorrektur" zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, "Taxischaltung" zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder einer ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• 8 Lautsprecher
• Ablage tasche an Vordersitzlehnen	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Allradantrieb	• Ausstattungs-Paket: Green tec
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Bremsassistent
• Bremsenergie rückgewinnung	• Brillenfach
• CargoFlex-System	• Chromzierleisten an Seitenfenstern
• Dachreling	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)	• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Gepäck-/Laderaumabdeckung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Gurtstraffer hinten	• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Notrufsystem
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2791 mm
• Reflektor-Scheinwerfer	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Amundsen	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Infotainment-Paket Amundsen	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Maxi-DOT Farbdisplay	• Metallic-Lackierung

- Phonebox
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Vorrichtung WLAN-Hotspot
- Reserverad platzsparend
- Sitzheizung vorn
- Sprachsteuerung für Infotainment-System



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden




Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Lackschaden



Fahrentür (Delle)



Fahrentür (Delle)




Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)