



Mercedes-Benz 2.2 CDI lang

EZ 04/2009 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 345.606km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 2.2 CDI lang [DE - Bs4 2.2 CDI EU4, lang Ambiente DPF, 2006 - 2011]		
Kategorie Van	FIN WDF63981313508559	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 345.606km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.148 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 258g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Antriebsart: Heckantrieb | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Ausführung: Viano | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Außentemperaturanzeige | • Bremsassistent |
| • Cockpit Softtouch | • Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Deckenleuchte mit Lesespot Beifahrer | • Design- und Ausstattungslinie Ambiente |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts | • Fensterheber elektr. mit Komfortschließung |
| • Fensterheber elektrisch 2-fach | • Generator 200 A |
| • Getriebe Automatik - (5-Stufen) | • Getränkehalter hinten |
| • Getränkehalter vorn | • Handschuhfach abschließbar |
| • Heckklappe mit Verglasung | • Karosserie/Aufbau: Bus |
| • Karosserie/Aufbau: lang | • Kindersicherung |
| • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) | • Komfort-Kopfstützen Fahrgastraum |
| • Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar) | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelkonsole mit Staufach | • Motor 2,1 Ltr. - 110 kW CDI KAT |

• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Partikelfilter	• PKW-Zulassung
• Radstand 3200 mm	• Radvollabdeckung
• Reifen 205/65 R16C 103/101 T	• Rückspiegel innen
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III	• Servolenkung
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)	• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
• Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Außenspiegel asphärisch, beide	• Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Wurzelholz
• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite	• Sitze im Fahrerhaus: Ablage tasche an Rückenlehne
• Einstiegsleuchten	• Federung Hinterachse: Luft
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Sound 50 APS	• Auflastung auf 2,94 t
• Batterie 100 Ah	• Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
• Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum	• Dachreling
• Innenausstattung: Leder oriongrau, 2-farbig	• Metallic-Lackierung
• Reserverad mit Wagenheber	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort	• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
• Zuheizer	• zusätzlicher Wärmetauscher
• Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Teil I

15.04.09 1313 MAY03201X

M1

MOF63981313508559 H 3

Mercedes-Benz

639

FLCHM

3F6C2B1

Viado CDI 2-2

Daimler (D)

Fz 1 Pers.bef.b. B Spl.

Mehrzweckfahrzeug

M 70/220*2003/768

98/69/EG TII:8

Diesel

0002 0469 P14B

Zu F 1/F 2.+100 b Anh.befr. zu 2/2/B 2.+150 kg b Anh.

effr. *S 1: max 5-P1 *Stufe PMS ab Tag der Erstzul.zum.B

K 1r. FGTQ/ABE*

Teil II

15.04.09 1313 MAY03201X

M1

MOF63981313508559 H 3

Mercedes-Benz

639

FLCHM

3F6C2B1

Viado CDI 2-2

Daimler (D)

Fz 1 Pers.bef.b. B Spl.

Mehrzweckfahrzeug

M 70/220*2003/768

98/69/EG TII:8

Diesel

0002 0469 P14B

Zu F 1/F 2.+100 b Anh.befr. zu 2/2/B 2.+150 kg b Anh.

effr. *S 1: max 5-P1 *Stufe PMS ab Tag der Erstzul.zum.B

K 1r. FGTQ/ABE*

Landkreis Demmin
Der Landrat
Ordnungsamt
Adolf-Porpe-Straße 12-15
17109 Demmin

23.07.2026

Wichtiger Hinweis:
Bitte bewahren Sie diese Zulassungsbescheinigung
Teil I zusammen mit Teil II auf!
Sie benötigen diese zur Wiederzulassung.

Kreisfreie Gemeinschaft
Landkreis Demmin
Ordnungsamt

V0092913

Landkreis Demmin
Ordnungsamt

23.07.2026

Wichtiger Hinweis:
Bitte bewahren Sie diese Zulassungsbescheinigung
Teil I zusammen mit Teil II auf!
Sie benötigen diese zur Wiederzulassung.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Keine Navi-CD vorhanden




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)