



Suzuki Vitara 1.6 Comfort 4x4

EZ 02/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 94.052km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 87***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung Vitara 1.6 Comfort 4x4 [DE - SUV5 1.6 EU6, Comfort 4x4, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TSMLYE21S00189327	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.052km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.586 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 91.075km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
	Kerben		

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(2 mm)	(2 mm)
Reifenschäden: Kerben			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	145	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V KAT
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel heizbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (RBS)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Multifunktionsanzeige

• Nebelscheinwerfer	• Radstand 2500 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Uni-Lackierung
• USB-Anschluss	• Verglasung getönt
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Vorhangairbag vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Audiobedienung am Lenkrad	• Freisprechanlage Bluetooth
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Getränkehalter



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Riss/Bruch)