



Mercedes-Benz E 200

EZ 11/2018 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 102.486km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 200 [DE - Kb5 E 200 EU6d-T, Avantgarde, 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2132421A580603	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.486km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 96.000km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 179g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer, Rost



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)

Rost



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	60 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	2000 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet; Bremsen nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- PRE-SAFE-System
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar

- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dachreling (Aluminium)
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Business
- Avantgarde Interieur
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Park-Paket
- Rückfahrkamera
- Smartphone integriert
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Kraftstofftank: vergrößert
- Zeituhr (Analog)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Media-Display
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fußmatten Velours
- Innenhimmel schwarz
- Multibeam LED
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Scheinwerfer LED High Performance
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Sitzheizung vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Ambiente-Beleuchtung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)