



Seat Altea Stylance / Style

EZ 03/2005 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 262.397km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Altea Stylance / Style [AT - Van5 2.0 TDI EU4, Stylance DPF, 2006 - 2009]		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ5PZ5R015209	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 262.397km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 84.751km	Letzter Service am 03/2012
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2005	Farbe Sonstige	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer		Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	90	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: BEIGE NIEBLA
- Rücksitz geteilt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung
- Rücksitz klappbar

- | | |
|--|---|
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Traction-Control-System (TCS) | • Türgriffe außen lackiert |
| • USB-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------|---|
| • 8 Lautsprecher | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem CD 2 | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittelausgleichsbehälter



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Rost)



Beifahrtür (Delle, Rost)



Beifahrtür (Delle, Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Verformung, Rost)



Kotflügel vorne links (Verformung, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)