



Mercedes-Benz A 180 CDI 5-türig

EZ 11/2011 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 172.065km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 180 CDI 5-türig [DE - LimS5 A 180 CDI EU5, Avantgarde DPF, (Facelift) 2010 - 2012]		
Kategorie Van	FIN WDD1690071K014311	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.065km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 139.940km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2011	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(2 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(2 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 80 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Fußmatten Teppich / Rips | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]A collection of Mercedes-Benz brochures and a black leather wallet with a red ribbon, resting on a dark textured surface. The brochures include 'Zukunftsbild' (Future Image) and 'Zukunftsfeld' (Future Field), both featuring images of modern architecture and landscapes. Another brochure shows a Mercedes-Benz car. The black leather wallet has a red ribbon tied around it and a small metal clasp. The Mercedes-Benz logo and 'Mercedes-Benz' text are visible on the wallet.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)