



Renault Megane GT-Line

EZ 02/2017 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 314.654km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane GT-Line [DE - Kb5 1.5 dCi 110 Energy EU6, GT-Line, 2016 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN VF1RFB00856478168	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 314.654km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 296.000km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 95g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Korrosion, Gebrauchsspuren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	300 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	350 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachreling
- Easy-Paket
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- GTline-Paket
- Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig

• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Komfort-Paket
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Licht- und Regensensor	• Look-Paket
• Luftdüsen im Fond	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Motor 1,5 Ltr. - 81 kW dCi Diesel FAP Energy	• Navigationssystem
• Nebelscheinwerfer	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Raucher-Paket
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheinwerfer Full-LED
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sportsitze mit integrierten Kopfstützen	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe	• Tachometeranzeige (Instrumente) digital
• Touchscreen (7,0 Zoll)	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
• Verglasung hinten stark abgedunkelt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay	• Audiosystem 3D Sound by Arkamys
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Navigations-Paket
• Navigationssystem	• Radioempfang digital (DAB)
• Reserverad in Fahrbereifung	• Sitzheizung vorn
• Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz	• Touchscreen (7,0 Zoll)
• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









km-Stand: <u>212.005</u>		Rechnungs-Nr.:	
RENAULT AUTOHAUS CHL. GESCHIEDLE GMBH RENAULT & DACIA VERTRAGSHÄNDLER Odenwaldstraße 15 · 64121 Griesheim TEL: 0 61 52 / 5 49 43 · FAX: 0 61 32 / 5 49 37 www.gesiedle.de		10220613105603 724	
km-Stand: <u>211.552</u>		Rechnungs-Nr.:	
CARUNION CarUnion AutoTag GmbH Abtsdorfer Str. 31 · 04352 Borna Tel. 01431 14880 · borna@carunion.de		2024-01-26 1M7N45584	
km-Stand: <u>265784</u>		Rechnungs-Nr.:	
AUTOFIT Jannis Fahrzeugservice • KFZ-Meisterbetrieb Hauptstr. 92 a 09609 Annaberg-Buchholz Telefon 02947 / 97 67 682		Pölau, Kfz Kfz-Service Luft-Filter BF Öl	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)