



Mercedes-Benz 114/116/119/124 CDI RWD lang Pro

EZ 10/2021 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 61.705km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 114/116/119/124 CDI RWD lang Pro [DE - Kb4 114 CDI EU6d, RWD lang Pro, (Facelift) 2021 - 2024]		
Kategorie Van	FIN W1V44770313916771	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 61.705km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 27.728km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2021	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 189g/km (WLTP) 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (WLTP) 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Sitzheizung ohne Funktion;

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Alle Bauteile leicht verkratzt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Design- und Ausstattungslinie PRO
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Dachverkleidung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Frontscheibe mit Scheibenantenne

• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Haltegriffe A-Säulen
• Haltegriffe im Fond	• Handschuhfach abschließbar
• Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenverkleidung gehobene Ausführung	• Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
• Karosserie/Aufbau: lang	• Kindersicherung
• Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display	• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
• Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CDI KAT
• Nebelschlussleuchte	• Partikelfilter
• PKW-Zulassung	• Pro
• PTC Heater	• Radstand 3200 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückspiegel innen
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Servolenkung	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, Klappsitz außen	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Tagfahrlicht	• Umfeldleuchte in Heckklappe
• Vlies-Batterie 92 Ah	• Vorbereitung für DAB Radioempfang
• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum	• Wartungsintervall-Anzeige Assyst
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Start/Stop-Anlage Motor
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Original Fahrzeug Farbe: STAHLBLAU



Sonderausstattung

• Akustik-Paket	• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
• Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)	• Auflastung auf 3,2 t
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Generator 250 A
• Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrsitz)	• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
• Komfort-Fahrwerk	• Lenkrad (Leder)
• Nebelscheinwerfer	• Park-Paket
• Radvollabdeckung	• Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber


• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Spur-Paket	• Zweiwege Lautsprecher vorn
• Parktronic-System (PTS)	• Rückfahrkamera
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












Journal der Arbeitswissenschaft 1 (2016) 1–2

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Fahrertür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)